

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 т. ф. Е-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности №4
УНД ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Ишим, ул. 8-е Марта, 26, тел. 8(34551)7-28-76
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32/1/ 46
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному автономному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Карасульская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для умственно-отсталых детей" в
лице директора Селезневой Ольги Алексеевны
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Межрайонный отдел надзорной деятельности № 4 по пожарному надзору № 32
(наименование органа ГПН)

от « 28 » января 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. «04» февраля 2013 г.
по 15 ч 30 мин. «14» февраля 2013 г. проведена проверка

Начальником Межрайонного отдела надзорной деятельности № 4 УНД ГУ МЧС России по
Тюменской области подполковником вн. службы Смирновым Владимиром Васильевичем,
начальником ОНД по Ишимскому району МОНД №4 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области
капитаном вн. службы Нерадовских Алексеем Александровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального автономного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Карасульская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для умственно-отсталых детей"
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАС(К)ОУ «Карасульская специальная (коррекционная) школа-
интернат для умственно-отсталых детей» Селезнева Ольга Алексеевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--------------------|
| 1 | В помещениях учебного корпуса АПС эксплуатируется с тепловыми извещателями | <p>п. 13.1.12 СП 5.13130.2009;</p> <p>Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:</p> <p>основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма;</p> <p>в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.</p> <p>Абзац 2 п. 3 НПБ 110-03</p> <p>Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями</p> | 01.05.2013 | <i>Согласовано</i> |
| 2 | В помещениях спального корпуса АПС эксплуатируются с тепловыми извещателями | <p>п. 13.1.12 СП 5.13130.2009;</p> <p>Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:</p> <p>основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма;</p> <p>в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.</p> | 01.05.2013 | <i>Согласовано</i> |

| | | | | |
|---|--|--|------------|------------------|
| | | <p>Абзац 2 п. 3 НПБ 110-03 Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями</p> | | |
| 3 | В помещении мастерской АПС эксплуатируется с тепловыми извещателями | <p>п. 13.1.12 СП 5.13130.2009; Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия: основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма; в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.</p> <p>Абзац 2 п. 3 НПБ 110-03 Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями</p> | 01.05.2013 | <i>Выполнено</i> |
| 4 | Высота одной из ступеней на лестнице спального корпуса составляет 29 см. | <p>п. 4.4.2 СП 1.13130.2009; Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина приступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см</p> <p>абзац 5 п.4.3.4 СП 1.13130.2009 На путях эвакуации не допускается</p> | 01.10.2013 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной простирации и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки | | |
|--|--|---|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:

ч. 12. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - **влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.**

ч. 13. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - **влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.**

ч. 14. ст. 19.5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - **влечет наложение административного штрафа на граж-**

дан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Начальник МОНД № 4 УНД ГУ МЧС России
по Тюменской области Смирнов В. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» 02 20 13 г.

М.Л.П.*



(подпись)

Начальник ОНД по Ишимскому району
МОНД №4 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области Нерадовских А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» февраля 20 13 г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Смирнова

(подпись)

«21» 02 20 13 г.



Смирнова О.А.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «КАРАСУЛЬСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»

ул. Ленина, д. 59а, п. Октябрьский, Ишимский р-он, Тюменская обл., 627720,
тел./факс(34551)3-50-65, e-mail: interkor@yandex.ru

Главному государственному
инспектору г.Ишима, Ишимского,
Абатского, Викуловского, Казанского,
Сладковского, Сорокинского
муниципальных районов по пожарному
надзору, начальнику Межрайонного
отдела надзорной деятельности №4,
подполковнику внутренней службы
Смирнову Владимиру Васильевичу

**Информация об устранении нарушений требований пожарной
безопасности**

1. В помещениях учебного, спального корпусов и в помещении мастерской МАС(К)ОУ «Карасульская специальная (коррекционная) школа-интернат» установлены дымовые извещатели, соединенные АПС школы и интерната с выводом на пульт пожарной части.
2. Реконструкция высоты ступени, составляющей 29 см., будет произведена до 01.10.2013г.

Директор школы-интерната:

О.А.Селезнева

«11» марта 2013

