

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Кутарбитская СОШ»


Г.Е.Лушникова
« _____ » 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - «Чебургинская основная общеобразовательная школа»

1.1. Адрес объекта

626116 Тюменская область, Тобольский район, д. Чебурга, ул. Центральная, 18, стр.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь 751 кв.м.

- в наличии прилегающий земельный участок площадью 7458 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1942, последнего капитального ремонта 2007

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – ежегодно, капитального _____*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа»-«Чебургинская основная общеобразовательная школа»(Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» - «Чебургинская ООШ»)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *626115, Тюменская область, Тобольский район, село Кутарбитка, улица Школьная, 27*

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление

1.9. Форма собственности - муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Тобольского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации – *626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Еришова, 21*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг – Образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: 180 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)– нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

школьный автобус по маршруту: д.Чебурга – д.Тахтагул – д.Чебурга (по зимнику)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *в плане текущего и капитального ремонта*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
удовлетворительное

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
согласование с учредителем

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) - нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата: -**

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» июня 2016г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «08» июня 2016 г.
3. Решения Комиссии _____ от «08» июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Кутарбитская СОШ»

Г.Е.Лушникова

« » 2016 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - «Чебургинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Тобольский район, д. Чебурга, ул. Центральная, 18, стр. 1*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь 751 кв.м.
- в наличии прилегающий земельный участок площадью 7458 кв.

1.4. Год постройки здания 1942, последнего капитального ремонта 2007г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – ежегодно, капитального -*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа»-«Чебургинская основная общеобразовательная школа»(Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» - «Чебургинская ООШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

626115, Тюменская область, Тобольский район, село Кутарбитка, улица Школьная, 27

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление

1.9. Форма собственности - муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Отдел образования администрации Тобольского муниципального района*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг -образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: 180 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида –нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

школьный автобус по маршруту д.Чебурга – д.Тахтагул – д.Чебурга (по зимнику)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт-
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Кутарбитская СОШ»
Г.Е.Лушникова
« » 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

Тюменская область
Тобольский район

« » 2016

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - «Чебургинская основная общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта Тюменская область, Тобольский район, д. Чебурга, ул. Центральная, 18, стр.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь 751 кв.м
- в наличии прилегающий земельный участок площадью 7458.2 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1942, последнего капитального ремонта 2007
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального –

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - «Чебургинская основная общеобразовательная школа» (Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» - «Чебургинская ООШ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
Тюменская область, Тобольский район, село Кутарбитка, улица Школьная, 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: 180 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

школьный автобус по маршруту д. Чебурга – д. Тахтагул – д. Чебурга (по зимнику)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А"

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на	ДЧ-И (К,О,С,У)

	всех зонах)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в плане текущего и капитального ремонта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП- В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
удовлетворительное

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
да

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |


Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Заведующая филиалом Латыпова А.А.



(Подпись)

Члены рабочей группы:
методист Муратова Э.Х.

(Подпись)

Зав. хозяйством Абдрашитова Г.Н.

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией(название): _____

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (У) доступность, что обеспечивает полноценное нахождения на объекте

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « » _____ 2016

**I Результаты обследования:
 2. Входа (входов) в здание**

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - «Чебургинская основная общеобразовательная школа» Тюменская область, Тобольский район, д. Чебурга, ул. Центральная, 18, стр.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1		-	У	-	
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	У	Обустройство пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	1		У		
2.4	Дверь (входная)	есть	1	1	порог	У		
2.5	Тамбур	есть	3	2		У		
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет				У	Установка таблички	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	ДЧ-И	1	2,9	Ремонт (текущий)
---------------	------	---	-----	------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (У) доступность, что обеспечивает полноценное нахождения на объекте

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « » 2016

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - «Чебургинская основная общеобразовательная школа» Тюменская область, Тобольский район, д.Чебурга, ул.Центральная,18,стр. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	2	3	-	У	-	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	4	4	-	У	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-		Отсутствие пандуса	У	Установка пандуса	Ремонт капитальный
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-					
3.5	Дверь	Есть	1			У	-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	3	2,5		У	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-			У	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (У) доступность, что обеспечивает полноценное нахождения на объекте

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1__ от «__» _____ 2016

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - «Чебургинская основная общеобразовательная школа» Тюменская область, Тобольский район, д. Чебурга, ул. Центральная, 18, стр.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет			Туалет на улице		Оборудование теплого туалета внутри помещения	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет					Оборудование ванной комнаты	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть				У		

ОБЩИЕ требования к зоне								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ДЧ-И			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « » 2016

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа» - «Чебургинская основная общеобразовательная школа» Тюменская область, Тобольский район, д. Чебурга, ул. Центральная, 18, стр.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствует информация о здании	У	установка таблички	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствует информационное оборудование	У	установка оборудования	Ремонт капитальный

6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует информация о здании	У	установка таблички	Ремонт капитальный

ИЗЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Сервисная зона	ДЧ-И	-	-	ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (У) доступность, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте